


Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do odnowienia powłok malarskich słupów i wieńca na styku piramidy basenu rekreacyjnego i basenu sportowego. W ramach umowy należy również naprawić izolację na instalacji odwodnienia dachu firmy Geberit. Miejsce naprawy wskazuje rysunek z lokalizacją naprawy oraz zdjęciami uszkodzeń.



Rysunek 1 - lokalizacja miejsca wykonania napraw













