KOMUNIKAT AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
z dnia 04.03.2019r.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych z następujących punktów poboru spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Wyniki badań fizykochemicznych w przedmiotowych nieckach z dnia 20.02.2019r. oraz 25.02.2019r. kształtują się następująco:

Niecka basenowa	Miejsce poboru	Chlor wolny	Norma	Chlor związany	Norma	Indeks nadman-ganianowy	Norma	Mętność	Norma	Azotany	Norma
			mg/l		mg/l		mgO_2/l		NTU		mg/l
Basen gorący	woda z niecki basenu	0,52	0,7-1,0	0,12	0,2	<0,5	4		0,5		20
Basen zimny	woda z niecki basenu	0,28±0,04	0,7-1,0	0,07	0,3		4		0,5		20
Zjeżdżalnia tęczowa	woda z niecki basenu	0,38	0,3-0,6	0,2	0,3		4		0,5		20
Basen Rekreacyjny (sportowy) zejście do basenu od strony leżaków	woda z niecki basenu	0,34	0,3-0,6	0,19	0,3		4		0,5		20
Basen z grotą (rekreacyjny) zejście przy grocie	woda z niecki basenu	0,42	0,3-0,6	0,22	0,3	<0,5	4		0,5		20
Whirpool od strony basenu	woda z niecki basenu	0,29±0,04	0,7-1,0	0,08	0,3	0,68	4		0,5		20
Whirpool od strony okna	woda z niecki basenu	0,28±0,04	0,7-1,0	0,06	0,3	<0,5	4		0,5		20
Whirpool od strony zejścia do basenu	woda z niecki basenu	0,25±0,03	0,7-1,0	0,22	0,3	<0,5	4		0,5		20
Whirlpool Nowy 1	woda z niecki basenu	0,33±0,04	0,7-1,0	0,2	0,3	1	4		0,5		20
Whirpool Nowy 2	woda z niecki basenu	0,31±0,04	0,7-1,0	0,23	0,3	1,4	4		0,5		20
Whirpool Nowy 3	woda z niecki basenu	0,27±0,04	0,7-1,0	0,24	0,3	0,88	4		0,5		20
Basen solankowy 1	woda z niecki basenu	0,26±0,03	0,7-1,0	0,21	0,3	2,2	4		0,5		20
Basen solankowy 2	woda z niecki basenu	0,26±0,03	0,7-1,0	0,26	0,3	3,5	4		0,5		20
Basen solankowy 3	woda z niecki basenu	0,33±0,04	0,7-1,0	0,15	0,3	3,3	4		0,5		20
Basen dziecięcy	woda z niecki basenu	0,29±0,04	0,3-0,6	0,12	0,3		4		0,5		20
Basen ze statkiem	woda z niecki basenu	0,28±0,04	0,3-0,06	0,11	0,3	1,3	4		0,5		20
Basen ze sztuczną falą zjeżdżalnia pomarańczowa	woda z niecki basenu	0,32±0,04	0,3-0,6	0,12	0,3		4		0,5		20

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Al. Unii Lubelskiej 4; 94-208 Łódź
tel: 42 6400 800; fax: 42 683 44 78
NIP 727-26-16-658, REGON 473230469
www.aquapark.lodz.pl

Brodzik z muszlą	woda z niecki basenu	0,25±0,03	0,3-0,6	0,12	0,3	2,1	4		0,5		20
Ośmiornica	woda z niecki basenu	0,32±0,04	0,3-0,6	0,19	0,3	<0,5	4		0,5		20
Zjeżdżalnia czerwona wewnętrzno-zewnętrzna	woda z niecki basenu	0,27±0,04	0,3-0,6	0,12	0,3	<0,5	4		0,5		20
Zjeżdżalnia pomarańczowa wewnętrzno-zewnętrzna	woda z niecki basenu	0,32±0,04	0,3-0,6	0,15	0,3		4		0,5		20
Basen sportowy wewnętrzny nowy	woda z niecki basenu	0,31±0,04	0,3-0,6	0,21	0,3		4		0,5		20
Basen Rekreacyjny zewnętrzny- nowy	woda z niecki basenu	0,29±0,04	0,3-0,6	0,21	0,3		4		0,5		20
Whirpool zewnętrzny 1	woda z niecki basenu	0,27±0,04	0,7-1,0	0,24	0,3	<0,5	4		0,5		20
Whirpool zewnętrzny 2	woda z niecki basenu	0,25±0,03	0,7-1,0	0,24	0,3	<0,5	4		0,3		20
Basen zimny zewnętrzny	woda z niecki basenu	0,3±0,04	0,3-0,6	0,23	0,3		4		0,5		20
Wodociąg	Za wodomierzem		-			0,82	5		0,3		50

Dział techniczny Aqua Park Łódź Sp. z o.o. podjął działania w kierunku obniżenia ww. przekroczeń. Chlor wolny oraz związany jest badany i korygowany na bieżąco.

Podjęto działania polegające na:
1. częściowej wymianie wody basenowej,
2. dodatkowym praniu filtrów,
3. kalibracji przyrządów pomiarowych
4. sprawdzeniu nastaw parametrów urządzeń techniki basenowej,
5. sprawdzeniu poprawności pracy pompek dozujących i wykonanie koniecznych prac serwisowych.

Kolejne badanie próbek wody basenowej zostanie wykonane w dniu 06.03.2019r., a wyniki świadczące o skuteczności podjętych działań naprawczych zostaną zawarte w kolejnym Komunikacie.

Aquapark FALA | Tomasz Paroń
Kierownik Obiektu ds. Technicznych

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.
Al. Unii Lubelskiej 4; 94-208 Łódź
tel: 42 6400 800; fax: 42 683 44 78
NIP 727-26-16-658, REGON 473230469
www.aquapark.lodz.pl